


얀마 대두 관련제품

대두선별선립기 YBS500G / 1000G / 2000G
자주식대두탈립기 PBTA1200



자주식 대두 탈립기
PBT시리즈



대두선별 선립기
YBS시리즈

대립 · 중립 · 소립

정확하게 선별 · 선립하여 확실하게 계량 · 포대담기

최대 500kg/시간 보급형

YBS500G



최대 1000kg/시간 고능력형

YBS1000G



콩의 구르는 특성을 이용하여
고정도 · 고능률로 선별

주선별 장치

흐름각도와 이송각도가 있는 복각도 경사식 특수 폴리우레탄 벨트를 채용. 콩의 구르는 특성을 이용한 형상선별로 조용하고 안정된 성능을 발휘하며, 깨진 콩이나 벌레먹은 피해립도 고정도, 고능률로 선별할 수 있습니다.

- 선별 상태를 확인하면서 유량을 조절할 수 있는 「선별 핸들」
- 잘 보이지 않는 최상단의 선별상태를 확인할 수 있는 「반사 거울」 (YBS1000G, 2000G)
- 반송은 콩을 상하게 하지 않는 「버킷식승강기」

정확도 향상

보조선별 장치



주선별에서 선별된 2번 선별립을 한번 더 선별하여, 상태가 좋은 콩을 전부 주선별로 보냅니다.

쾌적한 실내 작업

바람선별 장치

승강기에 들어가기 직전에 먼지나 콩각지 부스러기를 흡인팬으로 흡인하여 기계 밖으로 배출. 파이프를 연장하여 실외로 배출하면 쾌적한 작업을 할 수 있습니다.

한 번의 처리로 정도 높은 선립


2중 원통망 회전식 선립장치

선립부에 2중 원통망 회전식 선립통을 채용. 선별부에서 손상립을 선별하고, 선립부에서 대립 · 중립 · 소립으로 구별하여 한 번의 처리로 고능률의 선별을 할 수 있습니다. 별도 판매하는 교환망으로 교환하면, 원하는 선립 경을 선립할 수 있습니다.
■ 교환망에 대해서는 뒷면의 표를 참고 하십시오.




■ 사진은 YBS1000G

YBS500G



YBS2000G



포대담기까지 할 수 있는 분리형

최대 2000kg/시간 프로형

YBS2000G

• 사진은 자동계량장치 YBG-K(별도 판매)
3세트를 취부한 상태입니다.



YBS2000G

선별·선립한 콩을 바로 포대에
담을 수 있다.

선별·선립 분리형

선별부와 선립부가 분리되어 있고,
선립부의 배출구 위치가 높기 때문에
콩을 바로 포대에 담을 수 있습니다.
또 설치 면적에 맞춰서 보다 자유롭게
설치할 수 있습니다.



자동계량장치로 작업능률
향상

자동계량 장치

■ YBG-K(별도 판매)

별도 판매하는 계량장치를 장착하면
시스템화도 OK. 선별에서 계량, 포대
담기까지 연속 작업이 가능하여 작업
능률을 한층 더 향상시킬 수 있습니다.



YBS1000G · 2000G

피해립도 깨끗하게 선별

3번 재선립 장치

■ SSB3, ZZZ(YBS1000G용) 별도 판매
■ SSB3W, ZZZ(YBS2000G용) 별도 판매
피해립이 많은 경우, 보조선별부에 3번
재선립장치를 장착하면, 능률, 정도를
한층 더 향상시킬 수 있습니다.



현재 보유하고 계신
콩선별기에 장착하여

선별 → 선립 → 계량 → 포대담기
를 시스템화

대두선립기 YBG2000

- YBS500G·YBS1000G에 별도 장착
할 수 있어, 선별에서 포대담기까지
체계적인 작업을 할 수 있습니다.
- 별도 판매하는 자동계량장치를 장착
하면, 작업능률을 한층 더 향상시킬
수 있습니다.
- 콩의 배출 위치가 높고 배출구가 길기
때문에 포대를 장착하거나 빼내기 쉽
습니다.
- 과부하방지 기능, 역전방지 기능 있음.

* YBS500G·YBS1000G에 장착할 때는
콩 연결부를 일부 개조해야 합니다.



- 자동계량장치 YBG-K는 별도 판매
- 사진은 3세트를 취부한 상태

종류	세트	YBS1000G			YBS500G		
		코드 No	GB,GB-3S	G,G-3S	코드 No	G-B	G
전구 LED	L 7.9	1F5310-64600	표준 부속	선택	1F5171-94400	표준 부속	선택
	S10.0	1F5310-64720			1F5171-94450		
	L 8.5	1F5310-64880			1F5171-94650		
	S10.0	1F5310-64720	선택	선택	1F5171-94450	선택	선택
	L 9.0	1F5310-64700			1F5171-94200		
	S11.0	1F5310-64900	선택	선택	1F5171-94460	선택	선택
대립	L 7.9	1F5310-64600	선택	선택	1F5171-94400	선택	선택
	S 8.5	1F5310-64640			1F5171-94500		
중립	L 7.3	1F5310-64300	선택	표준 부속	1F5171-71300	선택	표준 부속
	S 7.9	1F5310-64360			1F5171-71360		
특정소립	L 6.7	1F5310-64930			1F5171-94630		
	S 7.3	1F5310-64800	선택	선택	1F5171-94150	선택	선택
소립	L 5.5	1F5310-64680			1F5171-94100		
	S 7.3	1F5310-64800	선택	선택	1F5171-94150	선택	선택
크소립	L 4.9	1F5310-64760			1F5171-94550		
	S 5.5	1F5310-64840	선택	선택	1F5171-94580	선택	선택

안마 자주식 대두탈립기

PBT 시리즈

PBTA1200

원활한 작업으로 능률 좋고
깨끗하게 탈립!



PBTA1200



탈 립

대두탈립기

원활한 작업으로 능률 좋고 깨끗하게 탈립!

피해립도 깨끗하게 선별

원터치오픈식 탈곡실 상부커버

탈곡커버가 원터치로 열리고, 지경 등이 막혀도 제거가 간단. 1번컨베어 하부 청소구에서도 편하게 청소할 수 있습니다.



깨끗하게 탈곡 · 선별 가능


축류식탈곡 & 2단선별 방식

곡립에 부드러운 축류식 탈곡방식으로 대두의 「손상립」을 막고, 꼼꼼하고 세심하게 탈립합니다. 탈립된 대두는 진동판에서 콩과 지경 · 깍지로 분리되면서 선별그린벨트로 낙하. 선별벨트와 급치로 마무리하는 2단선별방식에 의해 깨끗하게 선별됩니다.

낭비시간 감소로 능률향상

자동공급·연속 쥘배출 방식

자동공급방식과 탈곡실 내에서의 체류가 적은 연속쥘배출 컨베어에 의해 대두의 공급에서 쥘배출까지 낭비시간이 적어 능률적인 작업이 실현됩니다.



자주식

- 공냉디젤 6.5마력
PBTA1200



1톤 트럭에
적재 가능

건조조건에 맞춰서 탈립이 가능

연속 ↔ 간헐 절환식

습재는 간헐쥘배출로 천천히, 건조상태가 좋으면 연속 쥘배출로 능률 좋게 탈립, 덤퍼의 개폐는 발주변의 페달로 간단하게 절환 가능.

주요제원

명 칭		얀마 자주식 대두탈립기
형식명		PBTA1200
기체치수 (수납시)	전장(mm)	3330(2685)
	전폭(mm)	1720(1110)
	전고(mm)	1325(1725)
기체질량(중량)(kg)		515
엔 진	형식명	L70
	종류	공냉4사이클입형디젤
	총배기량(L{cc})	0.32 {320}
	정격출력/회전속도(Kw{PS}/rpm)	4.3 {5.9}
	최대출력(kw {PS})	4.8 {6.5}
	사용연료	디젤경유
	시동방식	시동모터식
탈곡방식		축류(급치)식
반송방식		풍력방식
주행부		크롤러자주식, 전진2단 · 후진1단
작업능률(kg/h)		300~700 (자실)

※ 제원은 개량 등에 의해 예고 없이 변경될 수가 있습니다.



YANMAR

안마농기주식회사

本社／日本大阪市北区茶屋町1番32号

서비스 센터

북부SC: 경기도 안성시 죽산면 용대길144-22 (031-672-3955)

동부SC: 경상북도 구미시 도개면 도안로316 (054-475-3955)

동남부SC: 경상남도 함안군 법수면 대송로124 (055-583-8891)

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372)

TEL: 063-838-8899 FAX: 063-838-3955

서부SC: 충청남도 공주시 유구읍 안양길1길8 (041-841-8897)

남부SC: 전라남도 나주시 문평면 통문길1 (061-336-8849)

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...

⚠ 안전에 관한 주의 사항

- 사용할 때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.